

Tabela 13: Cadastro de áreas contaminadas Trecho de Distrito Morumbi. Fonte: CETESB, dezembro 2018.

Razão social	Endereço	Atividade	Classificação	Etapa do Gerenciamento	Fonte de contaminação	Contaminante	Meio impactado	Fase livre /Pops	Medidas emergenciais	Medidas remediação
1- Posto de serviços Torrealba Ltda	Av. Lineu de Pauça Machado, 1459	Posto de combustível	Reabilitada para o uso declarado	Monitoramento para encerramento	armazenagem	Solv arom PAH Comb autom TPH	Subsolo dentro Água sub dentro	----	Monit amb Contr água sub	Oxid quim
2- Auto posto Benets Ltda	Av. Prof Francisco Morato, 860	Posto de combustível	Em processo de remediação	Remed com monit efic e eficacia	armazenagem	Solv arom PAH Comb autom	Água sub Dentro	Exist fase livre	Mpnit amb	Recuperação da fase livre
3- Auto posto Francisco Moarato	Av. Prof Francisco Morato, 1449	Posto de combustível	Em processo de monit para encerramento	Monit. Para encerramento	armazenagem	Solv arom PAH Comb autom	Subsolo dentro Água sub Dentro/fora	----	Uso água sub	Bombeamento e tratamento
4- Auto posto 11 Ltda	Av. Prof Francisco Morato, 2077	Posto de combustível	Em processo de monit para encerramento	Monit. Para encerramento	armazenagem	Solv arom PAH Comb autom	Subsolo Dentro/fora Água sub Dentro/fora	----	Moni. Ind explos.e ambiental	Extr. Multifásica Recuperação da fase livre
5- Posto Faga & Bizarria Derivados de Petrol. Ltda	Av. Jorge João Saad, 161	Posto de combustível	Em processo de monit para encerramento	Monit. Para encerramento	armazenagem	Solv arom Comb autom	Água sub Dentro/fora	----	----	Oxidação química
6- Auto posto Recanto da Vitória Com. Serv de com e lubr. Ltda	Av. Jorge João Saad, 501	Posto de combustível	Em processo de monit para encerramento	Monit. Para encerramento	armazenagem	Solv arom PAH Comb autom TPH	Subsolo Dentro Água sub Dentro/fora	Exist fase livre	Uso do solo Uso água sub	Extr. Multifásica
7- Walmart supercenter morumbi	Av. Prof Francisco Morato, 2585	comércio	Contaminado com risco confirmado	Plano de intervenção	manutenção	PAH	Subsolo Dentro Água sub Dentro	----	----	----
8- Jockey car Center posto de serv. Ltda	R. Pedro Leão, 161	Posto de combustível	Reabilitada para o uso declarado	Monit. Para encerramento	armazenagem	Solv arom PAH Comb autom	Subsolo Dentro Água sub Dentro	----	Monit. Amb. Uso água sub	Extr. Multifásica

Tabela 13: Cadastro de áreas contaminadas Trecho de Distrito Butantã. Fonte CETESB, dezembro 2018 (cont).

Razão social	Endereço	Atividade	Classificação	Etapa do Gerenciamento	Fonte de contaminação	Contaminante	Meio impactado	Fase livre /Pops	Medidas emergenciais	Medidas remediação
9- Auto posto Estoril Ltda	Av. Alvarenga , 2045	Posto de combustivel	Reabilitada para o uso declarado	Monit. Para encerramento	armazenagem	Solv arom PAH Comb autom	Subsolo Dentro Água sub Dentro	Exist. fase livre	Uso da água sub	Oxidação química
10- Posto de serv. paraná ltda	R. Alvarenga , 1041	Posto de combustivel	Reabilitada para o uso declarado	Monit. Para encerramento	armazenagem	Solv arom PAH Comb autom	----	----	Monit. ambiental	Bomb. Trat. Rec. Fase livre
11 - Sev. Automot. Sete Ltda	R. Alvarenga , 1258	Posto de combustivel	Reabilitada para o uso declarado	Monit. Para encerramento	armazenagem	Solv arom Comb autom	Subsolo Dentro Água sub Dentro/fora	----	Uso água sub	----
12- Auto posto novo Butantã eireli	R. Camargo, 159/165	Posto de combustivel	Contaminada com risco confirmado	Investigação detalhada e plano de intervenção	armazenagem	Solv arom PAH Comb autom	Água sub Dentro	Exist. fase livre	Uso água sub.	----
13- Posto Universidade Ltda	Av. Dr. Vital Brasil, 991	Posto de combustivel	Em processo de remediação	Remediação com monit. Eficiência e eficácia	armazenagem	Solv arom PAH Comb autom	Subsolo Dentro/fora Água sub Dentro/fora	----	Moni. Ind explos.e ambiental	Bomb. e trat. Extr. Vap. solo Extr. Multifásica Recup. fase livre
14- Auto posto vital brasil Ltda	Av. dr. Vytal Brasil, 959	Posto de combustivel	Contaminada com risco confirmado	Investigação detalhada e plano de intervenção	armazenagem	Solv arom Comb autom	Subsolo Dentro Água sub Dentro	----	----	----
15- Centro automotivo santa helena ltda	Av. Corifeu A. marques, 44	Posto de combustivel	Em processo de monit para encerramento	Monit. Para encerramento	armazenagem	Solv arom PAH Comb autom	Subsolo Dentro Água sub Dentro	----	Ventilação/exaustão esp. Cofin. Monit. Ind explos.	Bomb. e trat. Extr. Vap. solo Air sparging recup. Fase livre
16- Posto Vila Gomes Ltda	R. Pereira Lago, 14	Posto de combust.	Reabilitada para o uso declarado	Monit. Para encerramento	armazenagem	PAH Comb autom	Água sub Dentro	----	Uso água sub.	----
17- Clena Empr. Imob. Ltda	Rod. Raposo Tavares, Km 14,5	indústria	Contaminada em processo de reutilização	Remed. Monit. Eficienc. eficácia	Descarte disposição infiltração	Solv halogenados	Água sub Dentro	----	Uso água subl	----

Tabela 13: Cadastro de áreas contaminadas Trecho de Distrito Pinheiros. Fonte CETESB, dezembro 2018 (cont).

Razão social	Endereço	Atividade	Classificação	Etapa do Gerenciamento	Fonte de contaminação	Contaminante	Meio impactado	Fase livre /Pops	Medidas emergenciais	Medidas remediação
18- Praça Vitor Civita PMS-Sub Pinheiros.	R.Sumiduro, 580	resíduo	Reabilitada para o uso declarado	Monit. Para encerramento	Descarte disposição	Metais PCB Dioxinas/furanos	Solo superf. Subsolo Água sub Dentro	POP	Rem. Materiais Uso do solo, água sub, edificações, alimentos.	Cobertura de resíduo/solo contaminado adequação de projeto, outras
19- Fernando N F Kraljevic Estac. ME	R. Butantã, 260	Posto de combustível	Reabilitada para o uso declarado	Monit. Para encerramento	armazenagem	Solv arom PAH Comb autom	Água sub Dentro	----	Uso água sub.	----
20- Auto posto biriba ltda	Lgo. De pinheiros, 111	Posto de combustível	Em processo de monit para encerramento	Monit. Para encerramento	armazenagem	Solv arom PAH Comb autom	Subsolo Dentro Água sub Dentro	Fase livre	Remoção de materiais	Bombeamento e tratamento Extr. Multifásica
21- Auto Largo de Pinheiros Ltda	R. dos pinheiros, 1501	Posto de combustível	Cfontaminada sob investigação	Investigação confirmatória	armazenagem	Solv arom Comb autom	Subsolo Dentro Água sub Dentro	----	----	----
22- centro empr. serv. autom. Ltda	Av. brig. Faria lima, 1448	Posto de combustível	Em processo de monit para encerramento	Monit. Para encerramento	armazenagem	Solv arom PAH Comb autom	Subsolo Dentro Água sub Dentro	----	Moni. Ind explos. Uso água sub.	Extr. Vap solo Air sparging
23- A ferreira autom. Ltda	Av. Pedroso de morais, 218	Posto de combustível	Em processo de monit para encerramento	Monit. Para encerramento	armazenagem	Solv arom PAH Comb autom	Subsolo Dentro Água sub Dentro/fora	----	----	Extração multifásica
24- Cond. ahead	R. Valério de carvalho, 70	indústria	Reabilitada para o uso declarado	Monit. Para encerramento	produção	Metais Solv. Halog.	Subsolo Dentro Água sub Dentro/fora	----	Uso solo Uso água sub	----
25- posto super Ltda	Av. Pedroso de Moraes	Posto de combustível	Reabilitada para o uso declarado	Monit. Para encerramento	armazenagem	Solv arom PAH Comb autom	Subsolo Dentro/fora Água sub Dentro/fora	----	Moni. Ind explos. e ambiental Uso água sub	Rec fase livre Aten. Nat. monit

Tabela 13 - Cadastro de áreas contaminadas Trecho de Distrito Pinheiros. Fonte CETESB, dezembro 2018 (cont.).

Razão social	Endereço	Atividade	Classificação	Etapa do Gerenciamento	Fonte de contaminação	Contaminante	Meio impactado	Fase livre /Pops	Medidas emergenciais	Medidas remediação
26- Auto posto Duque Rebouças-I Ltda	Av. Rebouças, 20136	Posto de combustível	Contaminada com risco confirmado	Investigação detalhada e plano de intervenção	armazenagem	Solv arom Comb autom	Subsolo Dentro Água sub Dentro	----	----	----
27- condomínio 067 hermann jr.	Av. Prof Frederico Hermann jr., 45	Posto de combustível	Reabilitada para o uso declarado	Monit. Para encerramento	armazenagem	Solv arom PAH Comb autom	Subsolo Dentro/fora Água sub Dentro/fora	Fase livre	Monit. Ambiental Uso água sub	Bomb. Trat. Extr. Multifásica Rem. Solo/res Recup. fase livre biorremediação
28- Shopping Iguatemi SP	R. Angelina Maffei Vita, 200	Posto de combustível	Reabilitada para o uso declarado	Monit. Para encerramento	armazenagem	Solv arom Comb autom	Solo sup. Subsolo Dentro Água sub Dentro/fora	----	----	Extr. Multifásica Rem. solo/res Recup. fase livre
29- Auto Serviços Rocar Ltda	Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232	Posto de combustível	Em processo de remediação	Remediação com monit. da eficiência e eficácia	armazenagem	Solv arom Comb autom	Subsolo Dentro Água sub Dentro	Fase livre	Moni. Ind explos.e ambiental Uso água sub.	Recuperação da fase livre
30- Auto posto hungria Ltda	R. Hungria, 326	Posto de combustível	Em processo de remediação	Rem. com monit. da eficiência e eficácia	armazenagem	Solv arom PAH Comb autom	Subsolo Dentro Água sub Dentro	----	----	Extr. vapores do solo
31- Cond. 106 Seridó	R. Seridó, 106	Comércio	Reabilitada para o uso declarado	Monit. Para encerramento	armazenagem	PAH PCB	Solo sup. Dentro	----	----	Rem. Solo/res. Barreira hidráulica
32- FLCJ SPE Empr. Imob	Av. cidade jardim, 514	Posto de combustível	Contaminada em processo de reutilização	Rem. com monit. eficiência e eficácia	Armazenagem infiltração	Solv arom PAH Comb autom	Subsolo Dentro Água sub Dentro/fora	Fase livre	Vent/ext esp conf. Monit. Ind explos. Rem. Solo res.	Bomb. Trat Extr vapor solo Air sparging Extr. Multifásica outras

Tabela 13 – Cadastro de áreas contaminadas Trecho de Distrito Pinheiros. Fonte CETESB, dezembro 2018.

Razão social	Endereço	Atividade	Classificação	Etapa do Gerenciamento	Fonte de contaminação	Contaminante	Meio impactado	Fase livre /Pops	Medidas emergenciais	Medidas remediação
33- Eletropaulo Metropolitan a Eletricidade de SP SA	Av. Cidade Jardim, alto nº 377	acidentes	Reabilitada para o uso declarado	Monit. Para encerramento	acidentes	outros	Subsolo Dentro/fora Água sub Dentro/fora	----	Moni. Ind explos.	Bomb. trat. Recuperação da fase livre
34- Auto posto jardim europa Ltda	Av. Cidade jardim, 172	Posto de combustivel	Em processo de remediação	Remediação com monit. da eficiência e eficácia	Arm Descarte disposiçãoazena gem	Solv arom PAH Comb autom	Subsolo Dentro/fora Água sub Dentro/fora	Fase livre	Isol área Vent/exhaust esp conf. Monit. Ind explos. e amb Rem. mat. Uso água sub	Bomb trat Extr. vap solo Air sparging Extr. Multifásica Lav. Solo Rem. solo Rec. fase livre Bar hidr. Aten. nat. mon.
35- Cond. Atrium VI	R, Gomes de carvalho, 1510	indústria	Reabilitada para o uso declarado	Monit. Para encerramento	produção	Metais Solv. Halog Solv arom	Água sub Dentro/fora	----	Uso água sub	----
36- Posto Pinho Ltda	R. Pais Leme, 251	Posto de combustivel	Em processo de remediação	Remediação com monit. da eficiência e eficácia	armazenagem	Solv arom Comb autom	Subsolo Dentro Água sub Dentro	----	Moni. Ind explos.e ambiental	Recuperação da fase livre